


POINTS D'ATTENTION

Etabli par :
ALBERT PRESTATAIRE
12345 BIDONVILLE
01 23 45 67 89 -
contact@rlisoft.net
(le prestataire mandaté)

ETAT DES LIEUX, ENTREE DATE : 27-12-2015	ETAT DES LIEUX, DATE :
---	---

Nom et adresse du bailleur : Société S.C.I. MYSCI 12345 Chemin de l'église 12345 BIDONVILLE 	Nom et adresse du locataire : <i>(Nouvelle adresse si départ)</i> Mr. LOCATAIRE Jean
--	---

Bien donné en location : 1702 LE 17 2e étage T3/4 11 Rue des Moutons 12345 BIDONVILLE	
---	--

Présent pour le bailleur : Mme Bidon	Présent pour le locataire : Mr Locataire Jean
--	---

2e étage - Entrée

Elément	Matériaux Caractéristiques	ENTREE				SORTIE				Commentaire(s)	Responsable	Action proposée
		TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT	TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT			
Sol	Tomettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tomettes pas toutes en bon état	Bailleur	Sans suite

Photo(s) état ENTREE :



2e étage - Séjour

Élément	Matériaux Caractéristiques	ENTREE				SORTIE				Commentaire(s)	Responsable	Action proposée
		TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT	TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT			
Sol	Tomettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tomettes pas toutes en bon état	Bailleur	Réparer
Volets	Bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peinture écaillée	Bailleur	Repeindre
Cheminée	Marbre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plaque en marbre au sol fendue à deux endroits	Bailleur	Sans suite

Photo(s) état ENTREE :



2e étage - Chambre

Élément	Matériaux Caractéristiques	ENTREE				SORTIE				Commentaire(s)	Responsable	Action proposée
		TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT	TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT			
Volets	Bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peinture écaillé	Bailleur	Repeindre	

Photo(s) état ENTREE :



2e étage - Chambre 2

Elément	Matériaux Caractéristiques	ENTREE				SORTIE				Commentaire(s)	Responsable	Action proposée
		TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT	TRES BON ETAT	BON ETAT	ETAT USAGE	MAUVAIS ETAT			
Sol	Tomettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quelques joints des tomettes en mauvaise état	Bailleur	Réparer
Volets	Bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peinture écaillé	Bailleur	Repeindre

Photo(s) état ENTREE :

